

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Марксе

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	02.01. <i>Служба эксплуатации</i>					
<i>Р.м № 02.01.38А, 02.01.39А</i> Электрогазосварщик-врезчик	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. <i>(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")</i>	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	<i>Назначена Сурова Марианна Ивановна Курманбетов И.И.</i>		
Тяжесть трудового процесса						
<i>Р.м № 02.01.38А, 02.01.39А</i> Электрогазосварщик-врезчик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Назначена Сурова Марианна Ивановна Курманбетов И.И.</i>		
Аэрозоли ПФД, Химический фактор						
<i>Р.м № 02.01.38А, 02.01.39А</i> Электрогазосварщик-врезчик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Назначена Сурова Марианна Ивановна Курманбетов И.И.</i>		
УФ Излучение Микроклимат (ИК-излучение)						

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
02.06 Участок в р.п. Мокроус					
<i>Р.м. № 02.06.12</i> Электрогазосварщик-врезчик	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. <i>(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")</i>	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	<i>Участок в р.п. Мокроус</i>	
Тяжесть трудового процесса					
<i>Р.м. № 02.06.12</i> Электрогазосварщик-врезчик Аэрозоли ПФД, Химический фактор	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Участок в р.п. Мокроус</i>	
<i>Р.м. № 02.06.12</i> Электрогазосварщик-врезчик УФ Излучение Микроклимат (ИК-излучение)	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Участок в р.п. Мокроус</i>	
03.05. Служба строительно-монтажных работ					
03.05.01 Бригада строительно-монтажных работ					
<i>Р.м. № 03.05.01.04А</i> <i>03.05.01.05А</i> Электрогазосварщик	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. <i>(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")</i>	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	<i>Участок в р.п. Мокроус</i>	
Тяжесть трудового процесса					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	<i>ных видах профессиональной деятельности")</i>				
<i>Р.м. № 03.05.01.04А 03.05.01.05А</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Зав. цехом Слесари</i>	
<i>Аэрозоли ПФД, Химический фактор Р.м. № 03.05.01.04А 03.05.01.05А</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Зав. цехом Слесари</i>	
<i>Электрогазосварщик УФ Излучение Микроклимат (ИК-излучение)</i>					
03.09. Служба по отключению и пуску газа					
<i>Р.м. № 03.09.01</i>	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. <i>(в соответствии с п. 8 МР 2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")</i>	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	<i>Зав. цехом Слесари</i>	
<i>Электрогазосварщик Тяжесть трудового процесса</i>					
<i>Р.м. № 03.09.01</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Зав. цехом Слесари</i>	
<i>Электрогазосварщик Аэрозоли ПФД, Химический фактор</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в Филиале акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Марксе

