

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Саратовская область" в г. Балашове

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
02.01. Служба эксплуатации											
Р.м. №02.01.36А, 02.01.37А(02.01.36А) Электрогазосварщик		Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")		Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.		Постоянно		Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Саратовская область"			
Тяжесть трудового процесса Р.м. №02.01.36А, 02.01.37А(02.01.36А) Электрогазосварщик		Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.		Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.		Постоянно		Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Саратовская область"			
Аэрозоли ПФД, Химический фактор Р.м. №02.01.36А, 02.01.37А(02.01.36А) Электрогазосварщик		Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.		Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.		Постоянно		Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Саратовская область"			
Неионизирующее излучение Р.м. №02.01.36А, 02.01.37А(02.01.36А) Электрогазосварщик		Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)»).		Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.		Постоянно		Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Саратовская область"			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Тепловое излучение</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.				
02.06. Участок в р.п. Романовка					
Р.м. №02.06.11 Электрогазосварщик	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	<i>Навасинский участок в р.п. Романовка</i>	
Р.м. №02.06.11 Электрогазосварщик <i>Аэрозоль ПФД, Химический фактор</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Навасинский участок в р.п. Романовка</i>	
Р.м. №02.06.11 Электрогазосварщик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	<i>Навасинский участок в р.п. Романовка</i>	
<i>Неионизирующее излучение</i> Р.м. №02.06.11 Электрогазосварщик	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)».	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Навасинский участок в р.п. Романовка</i>	
<i>Тепловое излучение</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	защиты.				
02.07. Участок в р.п. Самойловка					
Р.м. №02.07.17 Электрогазосварщик	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Навигация участка в р.п. Самойловка	
Р.м. №02.07.17 Электрогазосварщик <i>Аэрозоли ПФД, Химический фактор</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Навигация участка в р.п. Самойловка	
Р.м. №02.07.17 Электрогазосварщик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	Навигация участка в р.п. Самойловка	
Неионизирующее излучение					
Р.м. №02.07.17 Электрогазосварщик	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года»).	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Навигация участка в р.п. Самойловка	
Тепловое излучение					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
03.05. Служба специально-монтажных работ					
03.05.01. Бригады специально-монтажных работ					
Р.м. №03.05.01.04А, 03.05.01.05А (03.05.01.04А), 03.05.01.06А(03.05.01.04А), Электрогазосварщик	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	<i>Защититель управляющего по охране деятельности</i>	
Тяжесть трудового процесса Р.м. №03.05.01.04А, 03.05.01.05А (03.05.01.04А), 03.05.01.06А(03.05.01.04А), Электрогазосварщик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Защититель управляющего по охране деятельности</i>	
Аэрозоли ПФД, Химический фактор Р.м. №03.05.01.04А, 03.05.01.05А (03.05.01.04А), 03.05.01.06А(03.05.01.04А), Электрогазосварщик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ-излучения на организм работающих.	Постоянно	<i>Защититель управляющего по охране деятельности</i>	
Неионизирующее излучение Р.м. №03.05.01.04А, 03.05.01.05А (03.05.01.04А), 03.05.01.06А(03.05.01.04А), Электрогазосварщик	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года»).	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Защититель управляющего по охране деятельности</i>	
Тепловое излучение	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Р.м. №03.09.03 Электрогазосварщик <i>Тяжесть трудового процесса</i>	03.09. Служба по отключению и пуску газа				
	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	<i>Завестиссиль управленческого но к работам деятельности</i>	
	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Завестиссиль управленческого но к работам деятельности</i>	
	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ-излучения на организм работающих.	Постоянно	<i>Завестиссиль управленческого но к работам деятельности</i>	
Р.м. №03.09.03 Электрогазосварщик <i>Неионизирующее излучение</i>	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года»).	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Завестиссиль управленческого но к работам деятельности</i>	
	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.				
03.10. Участок в р.п. Самойловка					
03.10.03. Служба строительно-монтажных работ					
03.10.03.01. Бригады строительно-монтажных работ					
	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха.	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности	Постоянно	<i>Матвишук</i>	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в Филиале Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область»

в г. Балашове

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Р.м. №03.10.03.01.02 Электрогазосварщик	(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.		Учхозотдел в р. н. Виноградовка	
Тяжесть трудового процесса Р.м. №03.10.03.01.02 Электрогазосварщик Аэрозоли ПФД, Химический фактор	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Начальник учхозотдела в р. н. Виноградовка	
Р.м. №03.10.03.01.02 Электрогазосварщик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ-излучения на организм работающих.	Постоянно	Начальник учхозотдела в р. н. Виноградовка	
Неионизирующее излучение Р.м. №03.10.03.01.02 Электрогазосварщик	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года»).	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Начальник учхозотдела в р. н. Виноградовка	
Тепловое излучение	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.				

Дата составления: 24.06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Управляющий филиалом
(должность)

В.И. Поляков
Ф.И.О.

25.06.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)	 (подпись)	В.В. Рындин (Ф.И.О.)	<u>25.06.2015</u> (дата)
Заместитель управляющего по прочей деятельности (должность)	 (подпись)	А.А. Хивинцев (Ф.И.О.)	<u>25.06.2015</u> (дата)
Специалист по охране труда и экологии (должность)	 (подпись)	Н.Г. Белянская (Ф.И.О.)	<u>25.06.2015</u> (дата)
Начальник службы эксплуатации (должность)	 (подпись)	А.Р. Кинжигалиев (Ф.И.О.)	<u>25.06.2015</u> (дата)
Инспектор по кадрам (должность)	 (подпись)	Г.В. Мельникова (Ф.И.О.)	<u>25.06.2015</u> (дата)
Механик (должность)	 (подпись)	В.В. Андреев (Ф.И.О.)	<u>25.06.2015</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

613 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Д.А. Слесаренко (Ф.И.О.)	<u>24.06.2015</u> (дата)
--------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------